

# инструкция по сборке, эксплуатации и уходу

## Инструкция по эксплуатации и уходу за мебелью

Уважаемые покупатели, сохранность мебели и срок ее службы зависит не только от качества материала и изготовления, но также и от правильного ухода за мебелью при ее эксплуатации.

### Запрещается:

- ставить мебель около источников тепла (печи, камины, батареи);
- хранить и устанавливать мебель в сырых, непроветриваемых помещениях;
- ставить на рабочие поверхности горячие предметы (без подставки);
- оставлять без необходимости двери открытыми (во избежании перекосов и деформации конструкции);
- использовать для чистки различные абразивные порошки и пасты;
- протирать поверхность мебели растворителем, кислотами и щелочами (использовать только средства по уходу за мебелью);
- допускать попадание влаги.

### Следует:

- Все поверхности мебели оберегать от механических повреждений, от попадания кислот, щелочей, духов, одеколона, растворителей;
- мебель, выпускаемую, ООО ПО “РАУС” необходимо эксплуатировать в сухих, проветриваемых помещениях при температуре воздуха от + 10 до +28 градусов С и относительной влажности воздуха 50-70%; мебель боится попадания влаги;
- следует периодически подтягивать гайки, винты, шурупы мебели, имеющие крепления болтами, винтами, шурупами;
- при перемещении мебели ее необходимо освободить от содержимого.


Порядок предъявления претензии по качеству мебели:

1. претензии по некомплектности или качеству мебели должны направляться покупателям непосредственно в магазин, где приобретена мебель с обязательным приложением товарного чека.
2. по дефектам, появившимся из-за несоблюдения покупателем правил эксплуатации и ухода за мебелью, претензии не принимаются.

### Гарантии:

12 месяцев со дня приобретения при предъявлении гарантийного талона по обнаруженным, скрытым производственным дефектам. За механические повреждения, возникшие при транспортировке, установке или неправильной эксплуатации, предприятие ответственности не несет.

## ФИЕСТА 2



2200\*1700\*600

ООО ПО “РАУС”  
(8412) 49-35-55; 69-75-59

Komitee Holz Metall

|    |               |          |   |   |             |          |                 |            |
|----|---------------|----------|---|---|-------------|----------|-----------------|------------|
| 1  | Bok mikrafa   | 2174*570 | 2 | 2 | Kor-bo utr. | Pa3mepbi | Hannmehobarnie  | Na3me3heta |
| 3  | Kp3mra        | 1700*600 | 1 | 1 | 1668*570    | 1        | B33ka           | 1668*100   |
| 4  | B33ka         | 1668*570 | 1 | 1 | 1668*100    | 2        | Llokonb         | 1700*80    |
| 5  | B33ka         | 1668*100 | 2 | 2 | 1668*100    | 2        | phannbu-nunhaka | 556*460    |
| 6  | B33ka         | 1700*80  | 1 | 1 | 1700*80     | 1        | phannbu-nunhaka | 556*425    |
| 7  | B33ka         | 556*460  | 1 | 1 | 556*460     | 1        | Llonika         | 556*80     |
| 8  | B33ka         | 556*80   | 1 | 1 | 556*80      | 1        | phannbu-nunhaka | 556*80     |
| 9  | B33ka         | 540*510  | 2 | 2 | 540*510     | 2        | phannbu-nunhaka | 540*510    |
| 10 | B33ka         | 540*510  | 2 | 2 | 540*510     | 2        | phannbu-nunhaka | 540*510    |
| 11 | phacaA        | 2016*553 | 2 | 2 | 2016*553    | 2        | phacaA          | 1358*274   |
| 12 | phacaA        | 1358*274 | 2 | 2 | 1358*274    | 2        | phacaA          | 200*551    |
| 13 | phacaA        | 200*551  | 3 | 3 | 200*551     | 3        | phacaA          | 499*160    |
| 14 | B33ka s3minka | 499*160  | 6 | 6 | 499*160     | 6        | B33ka s3minka   | 4450*160   |
| 15 | B33ka s3minka | 4450*160 | 6 | 6 | 4450*160    | 6        | B33ka s3minka   | 2090*572   |
| 16 | B33ka s3minka | 2090*572 | 1 | 1 | 2090*572    | 1        | phacaA          | 2090*662   |
| 17 | B33ka s3minka | 2090*662 | 2 | 2 | 2090*662    | 2        | phacaA          | 17488      |
| 18 |               |          | 3 | 3 |             |          |                 |            |

